

# VW T5 — Problemas com a refrigeração ativa | HELLA

**VWT5Com ar condicionado automático sensor da qualidade do ar**  
**Problemas com a refrigeração ativa Vidros do carro embaciadosNo**  
**VW T5, ano de fabrico 2004, o problema relativo aos vidros**  
**embaciados pode ser atribuído à função de avaliação defeituosa**  
**do sensor da qualidade do ar.Sensor da qualidade do ar (Figura).O**  
**sistema eletrónico de avaliação integrado no módulo de sensores**  
**reage a alterações na condutividade do sensor.Neste tipo de**  
**veículo, por razões construtivas, a função ou a avaliação do sensor**  
**da qualidade do ar pode ser deturpada pela influência de salpicos**  
**e gotas de água. (O sensor da qualidade do ar está posicionado**  
**na zona por baixo do para-brisas, na área da admissão de ar**  
**fresco)Resolução:Verificar o funcionamento do sensor da qualidade**  
**do arVerificar o fusível 22Colocar uma proteção contra salpicos**  
**e gotas de água no sensor.Aviso adicional relativo ao serviço:De**  
**acordo com as especificações do fabricante, o sensor da qualidade**  
**do ar não está sujeito a desgaste, em condições normais.O filtro**  
**combinado (filtro do habitáculo) deve ser substituído após os**  
**intervalos de serviço.**

**Volkswagen**

Problem of active cooling car windows fog up

