



BMW 1 Serisi (F40) - Klima sistemi kapalıyken gelen sesler

Veri sayfası	
Üretici	BMW
Araç modeli	1 Serisi (F40)
Motor	Tüm modeller
Model y#l#	2019 - 2021
Belirti	Klima sistemi kapalıyken oluşan sesler



Kompresörün voltaj arızası - V#nlama #eklindeki ses motor rölan#ti devrinde çal#rken meydana geliyor

Yukarıda belirtilen araçlarda klima sistemi kapalıyken tanımlanamayan, v#nlama #eklinde bir ses algılanırsa, sorunun kaynağının klima kompresörü olduğu düşünülebilir.

V#nlama #eklindeki ses motor rölan#ti devrinde çal#rken meydana gelir ve kompresördeki dahili bir voltaj arızasından kaynaklanıyor olabilir.

Sorunu gidermek için klima kompresörü değiştirilmelidir. Ancak, bunu yapmadan önce kablolarda korozyon, gevşek bağlantılar ve hasarlar olup olmadıkları kontrol edilmelidir.