



BMW 3 Serisi Gran Turismo - Araç taban# bölgesinde u#ultu sesleri

Veri sayfas#	
Üretici	BMW
Araç modeli	3 Serisi Gran Turismo
Tip	F34
Model y#l#	2013'ten itibaren
Belirti	90 km/saat sürü# h#z#ndan itibaren araç taban# bölgesinde u#ultu sesleri.




BMW 3 Serisi Gran Turismo - U#ultu sesleri

Yukar#da belirtilen sorun tespit edilirse, bunun muhtemel bir nedeni ön ve orta taban kaplamas# aras#ndaki geçi#teki çok büyük bir bo#luk olabilir.

Çözüm:

- İlk önce orta taban koruyucu kaplamay# sökün.
- Resimde i#aretlenen alan# iyice temizleyin ve OE No. 1611181918 olan köpük pedi araç üreticisinin talimatlar#na göre dö#eyin.
- Orta taban koruyucu kaplamay# tekrar monte edin.

Daha sonra, onar#m önlemini kontrol etmek için bir test sürü#ü gerçekle#tirilmelidir.



Resimde i#aretlenen alan# iyice temizleyin ve OE No. 1611181918 olan köpük pedi araç üreticisinin talimatlar#na göre dö#eyin.

i Not

Bu i#lemin sadece yetkili bir uzman servis taraf#ndan ger#ekle#tirilmesi ve araç üreticisinin onar#m ve bak#m talimatlar#na uyulmas# gerekti#ini lütfen unutmay#n!