



BMW F21 - Lastik bas#nc# izleme sistemi ar#zal#

Veri sayfas#	
Üretici	BMW
Araç modeli	F21
Motor	herhangi biri
Model y#l#	2011'den itibaren
Belirti	Lastik bas#nc# izleme sistemi



Lastik bas#nc# izleme sistemi ar#zal#

Yukar#da belirtilen araç modellerinde lastik bas#nc# izleme sistemi (LB#S) ar#zalanabilir.br /> #lk olarak, sistemi kontrol etmek için yeniden bir ba#latma yap#lmal#d#r. #zlenecek yöntem ilgili araç tipine ba#l#d#r ve araç kullan#m k#lavuzunda bulunabilir.br /> Yeniden ba#latma ba#ar#s#z olursa, öncelikle bireysel tekerlek elektronik aksam# kontrol edilmelidir.br /> Bu i#lem uygun bir LB#S ar#za te#his cihaz# ile gerçekte#tirilebilir.br /> LB#S sensörlerinin kontrol edilmesine ili#kin bilgileri Hella Tech World'de #u bölüm alt#nda bulabilirsiniz.br /> "Lastik bas#nç sensörlerinin programlanmas# ve ö#retilmesi"br /> Sorun giderme çal##malar# kapsam#nda tekerlek elektronik aksam#n#n çevresinde do#rudan bir ar#za tespit edilmezse, hatan#n olası nedeni ar#zal# bir uzaktan kumanda al#c#s# olabilir.br /> Bir de#i#im, bu sorunun giderilmesine çözüm olabilir.

Uzaktan kumanda al#c#s#, bagaj bölmesinin sa# taraf#nda C sütunu yan kaplamas#n#n arkas#na monte edilmi#tir.

Al#c#n#n de#i#tirilmesi için, a#a##daki yöntemi izleyin:

- Bagaj bölmesindeki C sütunu kaplamas#n# uygun bir alet kullanarak üreticinin talimatlar#na göre sökün

- Geni#leyen perçini (Resim A) uygun bir alet kullanarak ç#kar#n
- Bile#en üzerindeki fi# ba#lant#s#n# gev#etin
- Al#c#y# sök#n

Montaj, i#lemler ters s#ralamada yap#larak gerç#ekle#tirilir.

Ar#zan#n nedeni giderildikten sonra hata belle#ini silin. Son olarak, bir test sür#ünde lastik bas#nc# izleme sistemi yeniden ba#lat#lmal#d#r.



NOT

Bu ba#lamda, l#tfen araç üreticisinin onar#m talimatlar#n# her zaman dikkate al#n!

