



## BMW X1 - Araç al##m#yor

Veri sayfas#	
Üretici	BMW
Araç modeli	X1
Motor	2.5i
Motor kodu	N52
Model y##l#	2010 ila 2011
Belirti	Araç al##m#yor
Önerilen HGS Arac#	mega macs X



### Araç elektroni#inin tamamen ar#zalanmas#

Yukar#da belirtilen araç tipinde, araç içi elektrik sisteminin tamam# k#sa bir süreli#ine devre d### kalabilir. Ayr#ca daha uzun süreli bir ar#za da meydana gelebilir. Belirli bir süre boyunca motorun al##t#r#lmas# mümkün olmaz.

Te#his s#ras#nda ilgili sistemlerin çevresinde belirgin bir hata tespit edilmezse özellikle iç mekandaki sigorta kutusunda bulunan akü art# besleme ba#lant#s#na dikkat edilmelidir.

Titre#imler nedeniyle ba#lant# noktalar#ndaki temas zay#flayabilir ve bu da termal hasarlara yol açabilir.

#leri hata tespiti için, üretici talimatlar#na uygun olarak, yolcu taraf#ndaki torpido gözünün arkas#nda bulunan sigorta kutusu #kar#lmal#d#r. Sigorta kutusunun arka taraf#nda bulunan akü art# besleme ba#lant#s#, ar#zalar ve termal hasarlar aç#s#ndan kontrol edilmelidir. Burada anormallikler tespit edilirse ilgili ba#lant#n#n onar#m kablosu ile de#i#tirilmesi sorunu çözebilir. Sigorta kutusu hasarl#ysa o da de#i#tirilmelidir.

Sorun, ara üreticisi tarafından fark edilmi# ve bir servis eylemi kapsamında de#i#tirilmi# bile#enler kullan#larak giderilmi#tir. Bunun için, ara üreticisi veya üretici tarafından yetkilendirilmi# bir servis ile ileti#ime geçin.

Ar#zan#n nedeni giderildikten sonra, ar#za belle#ini silin ve ardından bir test sürü#ü gerekle#tirin.

Bu ar#za tablosu, benzer donan#m versiyonuna sahip di#er ara modellerinde de ortaya #kabilir.

### UYARI

Bu ba#lamda, lütfen her zaman ara üreticisinin onar#m talimatlar#n# dikkate al#n!