



Dacia Duster - alıtırma sırasında ıkan sesler / Mar motoru birlikte alıtıyor

Veri sayfası	
Üretici	Dacia
Araç modeli	Duster (HJD)
Motor	Tüm modeller
Model yılı	2017- 2021
Belirti	alıtırma sırasında ıkan sesler / Mar motoru birlikte alıtıyor



alıtırma sırasında ıkan sesler

Yukarıda bahsedilen araçlarda motor alıtılırken, mar motorunun motorla birlikte alıtması nedeniyle sesler oluşabilir. Bu durumda mar motorunun tahrip olma riski vardır.

Sorunun kaynağı, arızalı bir kontak kilidi olabilir.

Ayrıca, mar motoru ve kablo demetinin yanısıra elektrik bağlantıları da mekanik ve elektrik hasarları açısından kontrol edilmelidir. Gerekirse bunlar onarılmalı veya yenilenmelidir.

Bu sorunu gidermek için, kontak kilidini modifiye edilmiş bir versiyonla değiştirin.

