



Fiat 500 / 500C - Hata kodu P0325 / P0135 ve motor arıza lambası yanıyor

Important safety note

Önemli güvenlik uyarısı /> Çalışmalarında araç servislerine profesyonel destek sağlamak için, teknik bilgiler ve uygulamaya yönelik ipuçları HELLA tarafından derlenmiştir. Bu web sitesinde sağlanan bilgiler, yalnızca uygun şekilde edilmiş uzman personel tarafından kullanılmalıdır.

Motor kontrol ünitesinin yazılım zayıflığı

Yukarıda belirtilen manuel araçlarda, motor kontrol ünitesindeki bir yazılım zayıflığı sürüş sırasında motor arıza lambasının aniden yanmasına ve P0135/P0325 hata kodunun kontrol ünitesine kaydedilmesine neden olabilir. Bazı durumlarda motorun hatalı ateşlemesi de meydana gelir.

Bir yazılım güncellemesi ile hata düzeltilebilir. Öncesinde, elektriksel ve mekanik arıza kaynakları elenmelidir.

Bir Fiat servisi ile iletişime geçilmesi tavsiye edilir.