



Fiat 500 X - Frenleme sırasında çıkan gıcırdayma sesleri

Veri sayfası	
Üretici	Fiat
Araç modeli	500 X
Modeller	#u #asi numarasına kadar tüm modeller: 0P318018
Model yılı	2014'ten itibaren
Belirti	Frenleme sırasında çıkan gıcırdayma sesleri



Fiat 500 X - Gıcırdayma sesleri

Yukarıda belirtilen araçlarda, frenleme esnasında aracın ön tarafından gelen gıcırdayma sesleri ortaya çıkabilir. Sesler, özellikle düşük hızda frenleme yaparken ve araç durana kadar meydana gelir.

Buna ek olarak miktarda vida sabitleyici madde kullanılmamasının neden olduğu düşünülebilir. Aks mafsalı ile ön aksdaki fren kaliperi arasındaki sabitleyici madde, bileşenlerin tamamen bitmiş durmasını engeller.

Sorunu gidermek için aşağıdaki yöntem izlenmelidir:

- Ön aks fren kaliperi arasındaki sabitleme çivileri söküp ve atın
- Aks mafsalı ve fren kaliperi arasındaki temas yüzeylerini temizleyin

- Sabitleyici madde ile birlikte yeni sabitleme c#vatalar#n# tak#n ve araç üreticisi taraf#ndan belirtilen torka göre s#k#n