



Fiat 500 X - Kontak anahtar# #kar#lam#yor veya ESP lambas# yan#yor

Veri sayfas#	
Üretici	Fiat
Araç modeli	500 X
Model y#l#	2014 - 12,2016
Belirti	Kontak anahtar# #kar#lam#yor ve/veya ESP lambas# yan#yor ve/veya elektrikli park freni serbest b#rak#lm#yor



ESP/ABS kontrol ünitesinin hatal# bir yaz#l#m# Fiat 500 X'te çe#itli belirtilere yol açabilir

Yukar#da belirtilen araçlarda, ESP/ABS kontrol ünitesinin hatal# bir yaz#l#m# nedeniyle a#a##daki belirtiler ortaya #kabilir:

- Kontak anahtar# #kar#lam#yor
- Viraj al#rken ESP lambas# yan#yor
- “Otomatik tutma” (Auto Hold) fonksiyonu etkin oldu#unda, elektrikli park freni serbest b#rak#lm#yor

Di#er nedenleri elemek için, olası# tüm sistem bile#enleri kontrol edilmeli ve hata belle#i okunmal# / silinmelidir.

Herhangi bir ar#za tespit edilmezse, ESP/ABS yaz#l#m#nda bir güncelleme gerekle#trilmelidir. Bunun için bir Fiat servisi ile ileti#ime geçilmesi tavsiye edilir