



Ford Focus - Çe#itli elektronik sistem ar#zalar#

Veri sayfas#	
Üretici	Ford
Araç modeli	Focus
Motor	1.6i
Motor kodu	PNDA
Model y#l#	2010 ila 2014
Belirti	Çe#itli elektronik sistem ar#zalar#
Önerilen HGS Arac#	megamacsX



Ar#zal# cam y#kama pompas# nedeniyle su s#z#nt#s#

Yukar#da belirtilen araç tipinde, baz# elektronik sistemlerin zaman zaman düzgün çal##mamas# veya tamamen devre d### kalmas# durumu görülebilir. Yukar#da belirtilen ar#za mevcutsa ve yap#lan ar#za tespiti s#ras#nda ilgili sistemlerin çevresinde net bir hata bulunamam##sa, özellikle iç mekandaki merkezi elektrik sigorta kutusundaki fi# ba#lant#lar#na dikkat edilmelidir. Cam y#kama suyu, elektrik kablolar#na ve kontrol ünitesine zarar vermi# olabilir.

Cam y#kama pompas#ndaki dahili bir s#z#nt# nedeniyle su önce pompan#n elektrik ba#lant#s#na giriyor ve oradan kapiler etki yoluyla kablo demeti üzerinden iç mekandaki kontrol ünitesine kadar ula##yor. Ar#zay# daha fazla ara#t#rmak için araç içindeki sigorta kutusundaki fi# ba#lant#lar# su giri#i aç#s#ndan görsel olarak kontrol edilmelidir. Burada herhangi bir anormallik tespit edilirse kontrol ünitesinin ve cam y#kama pompas#n#n de#i#tirilmesi sorunu çözebilir. Ayr#ca, tüm hasar görmü# kablolar ve fi# ba#lant#lar# üretici talimatlar#na uygun olarak onar#lmal#dır.

Ar#zan#n nedeni giderildikten sonra, ar#za belle#ini silin ve ard#ndan bir test sürü#ü ger#ekle#tirin.



UYARI Bu ba#lamda lütfen araç üreticisinin onar#m talimatlar#n# her zaman dikkate al#n!