



## Hyundai Tucson - Hata kodlar# P0320, P0321, P0322, P0323 ve motor al##m#yor

Veri sayfas#	
Üretici	Hyundai
Ara modeli	Tucson
Motor	Benzinli
Model y##	2004 - 2010
Belirti	Hata kodlar# P0320, P0321, P0322, P0323   Kötü mar# davran###   Motor duruyor



### Motor al##m#yor / Motor duruyor

Yukar#da belirtilen araçlarda, motorun kötü al##mas# veya hiç al##mamas# meydana gelebilir. Duruma göre düzensiz ate#leme de meydana gelebilir. Genellikle motor kontrol ünitesinde P0320, P0321, P0322, P0323 (ate#leme) hata kodlar# kay#tl#d#r. Krank mili sensörünün ani bir sinyal kesintisinin sorunun nedeni oldu#u dü#ünülebilir.

Sorunu gidermek için a##daki yöntem izlenmelidir:

- Çoklu fi#i krank mili sensöründen #kart#n ve pinlerde kirlenme ve/veya korozyon olup olmad###n# kontrol edin
- Duruma göre pinler temizlenmeli veya yenilenmelidir.
- Konnektör pinleri silik bir duruma gelmi#se, bunun nedeninin sensördeki bir ar#za oldu#u dü#ünülebilir
- Onar#m i#leminden sonra hata belle#ini silin
- Deneme sürü#ü yap#n

