



Hyundai Tucson - Sürüş sırasında motor kaputu açılmıyor / Motor kaputu ikaz lambası yanmıyor

Veri sayfası	
Üretici	Hyundai
Araç modeli	Tucson (TL)
Model yılları	2015 - 2020
Belirti	Motor kaputu kilitleme tertibatı arızalı / Motor kaputu ikaz lambası yanmıyor



Motor kaputu ikaz lambası yanmıyor / Motor kaputu kilitleme tertibatı arızalı

Yukarıda belirtilen araçlarda motor kaputu kilitleme tertibatı ile bağlantılı olarak iki arıza ortaya çıkabilir:

1) Tutma kancası sürüş sırasında tutma kancası braketinden çözülebileceğinden, kaputun aniden açılması mümkündür. Bu sorundan 2015 ile Mart 2016 tarihleri arasında üretilen araçlar etkilenmektedir. Sorunu gidermek için, modifiye edilmiş bir motor kaputu kilidi takılmalıdır.

2) Ortaya çıkabilecek bir diğer hata da motor kaputu ikaz lambasının iletişimiyle ilgilidir. Bazı araçlarda motor kaputu açılmıyorsa veya düzgün kilitlememiş olsa bile bu lamba yanmaz. Bu durumda, gösterge paneli modülünün bir yazılım güncellemesi, sorunu düzeltebilir. Bunun için bir Hyundai servisi ile iletişime geçmeniz tavsiye edilir.