



Jeep Compass - Motor dü#ük d## ortam s#cakl#klar#nda çal##t#r#ld#ktan sonra tekrar stop ediyor

Veri sayfas#	
Üretici	Jeep
Araç modeli	Compass
Model y#l#	2017
Motor kodu	Tüm modeller
Belirti	Motor dü#ük d## ortam s#cakl#klar#nda çal##t#r#ld#ktan sonra tekrar stop ediyor



Jeep Compas'#n motoru, dü#ük d## ortam s#cakl#klar#nda çal##t#r#ld#ktan hemen sonra tekrar stop edebilir

Yukar#da bahsedilen araçlarda, dü#ük d## ortam s#cakl#klar#nda (-10 °C) çal##t#r#ld#ktan k#sa bir süre sonra motor tekrar stop edebilir. Bu genellikle araç gece boyunca park edildi#inde ortaya ç#kan bir durumdur.

Özellikle k#sa mesafelerde i#letim s#ras#nda egzoz sisteminde yo#u#ma suyu birikir ve bu yo#u#ma suyu dü#ük d## ortam s#cakl#klar#nda donarak, egzoz gaz# ak##n# engeller. Bu, motorun çal##t#r#ld#ktan sonra stop etmesine neden olur.

Sorunu gidermek için arka susturucunun alt ucunda (bkz. Resim) maksimum 25 mm derinli#inde ve 3 mm #ap#nda bir delik a#lmal#d#r. shy /> Bu, yo#u#ma suyunun d##ar# akmas#n# sa#lar.

