




Kia Venga - Kabin içi havalandırma fanı sadece en yüksek kademe de çalışıyor

Veri sayfası	
Üretici	Kia
Araç modeli	Venga
Motor	Tüm modeller
Model yılı	2016 - 10/2019
Belirti	Kabin içi havalandırma fanı sadece en yüksek kademe de çalışıyor



Kabin içi havalandırma fanı ayarı düzeltilmiyor

Manuel klima sistemine sahip yukarıda bahsedilen araçlarda kabin içi havalandırma fanının artık sadece en yüksek kademe de (maksimum havalandırma fan hızı) çalışması söz konusu olabilir. Bu genelde havalandırma fanı regülatörünün (direnci) arızalı olmasına dair bir iştir. Bu araçlarda da bu şekilde davranış göstermektedir. Ancak buna her zamanki gibi yolcu ayak bölmesi üzerinden değil sürücü ayak bölmesi üzerinden ulaşılır (Resim 1).

Bunun için aşağıdaki yöntem izlenmelidir:

- Sürüş pedalı (Gaz pedalı) sökün, bunun için 3 sabitleme vidasını çıkarın (Resim 2)
- Gaz pedalındaki fişin kilidini açın ve çekin
- Havalandırma fanı regülatörü vidalarını (2x) sökün
- Regülatördeki fişin kilidini açın ve çekin

- Reglatr de#i#tirin, sabitleyin, fi#i tak#n (Resim 3)
- Gaz pedal#n# monte edin
- Fi#i tak#n (do#ru kilitlenmesine dikkat edin)
- Kabin i#in havaland#rma fan#nda fonksiyon kontrol ger#ekle#tirin



