



Mercedes GLE / GLS - Yanlış döşenmiş yoğurma suyu tahliye hortumları elektronik hatalara yol açıyor

Veri sayfası	
Üretici	Mercedes-Benz
Araç modeli	GLE GLS (167)
Model yılı	2018 - 2021
Belirti	Yoğurma suyu elektronik hatalara yol açıyor



Geri çağırma aksiyonu: Yoğurma suyu kasa devrelere neden oluyor

Yukarıda belirtilen araçlarda, klima sisteminin yanlış döşenmiş yoğurma suyu tahliye hortumları çeşitli elektronik sorunlara neden olabilir. Araç kabini içerisinde yanlış yönlendirilen yoğurma suyu elektrikli bileşenlerle temas ederse, bu kaçak akımlara ve/veya kasa devrelere yol açabilir. Örneğin, araç kilitleme sistemi ve/veya eCall acil durum çağrısı gibi sistemlerin arızalanma riski vardır. Duruma göre, motorun acil durum çalınma modu etkinleştirilir. Sorun, hali hazırda araç üreticisi tarafından fark edilmiş ve bir geri çağırma aksiyonu (8392005/8391109) ekinde ele alınmıştır. Bununla birlikte, dünya çapında etkilenen tüm araçlara şu ana kadar “düzeltme” yapılmamış olma ihtimali vardır (yoğurma suyu hortumlarının doğru döşenmesi). İlgili sorunlar olan araçlar servise gelirse, lütfen geri çağırma aksiyonunun uygulanıp uygulanmadığını kontrol ederek, buradaki bilgileri dikkate alın. Bunun için, gerekirse araç üreticisi veya üretici tarafından yetkilendirilmiş bir servis ile iletişime geçin.