



Mercedes C Serisi - ABS/ESP kontrol ünitesi kapanmıyor

Veri sayfası	
Üretici	Mercedes
Araç modeli	C Serisi (205)
Motor	Tüm modeller
Model yılı	2018 -
Belirti	ABS/ESP kontrol ünitesi kapanmıyor



ABS/ESP kontrol ünitesi kapanmadığında uygulanacak prosedür

Yukarıda bahsedilen araçlarda, kontak kapatıldıktan sonra ABS/ESP kontrol ünitesinin bekleme konumuna geri dönmemesi söz konusu olabilir.

Diğer hata nedenleri elenebilirse, aşağıdaki prosedürü izleyerek sorunu çözmek mümkündür:

- Kontak kapatın ve 10 dakika bekleyin
- Akünün asisi kablosunu ayırın ve 2 dakika bekleyin
- asisi kablosunu bağlayın
- Hata belleğini okuyun/silin

Uygulanan prosedür başarılmazsa, bir yazılım güncellemesi sorunu çözebilir. Bunun için bir Mercedes servis ortağı ile iletişime geçilmesi tavsiye edilir.