



## Mercedes E 350 Cabrio - Aktif Mesafe Asistan#

Veri sayfas#	
Üretici	Mercedes
Araç modeli	E 350 CABRIO (A207)
Motor	3.5i V6 24V CGI
Model y#l#	2012
Belirti	Aktif Mesafe Asistan#'n#n ara s#ra ar#zalanmas#



### Aktif Mesafe Asistan#'n#n ara s#ra ar#zalanmas#

Yukar#da belirtilen araç tipinde Aktif Mesafe Asistan# ara s#ra ar#zalanabilir. Bu ar#za belirtisi ço#unlukla #slak ko#ullarda meydana gelir. C163AFA ve C163AFB, radar sensörü kirli veya ar#zal# kay#tlar# hata belle#ine kaydedilmi# olabilir.

Bu durumda, ön radar sensörünün kapa##na (Radom) özellikle dikkat edilmelidir. Kapak (amblem) ön panjura tak#lm##t#r ve birbirine kaynaklanm## birkaç plastik katmandan oluşur. Örne#in ta# çarpmalar#n#n neden oldu#u çatlak oluşumlar#ndan veya kusurlu yerlerden su girebilir ve bunun sonucunda sensörün radar ##nlar# sönümlenir. Bunun ard#ndan bir hata mesaj# gelir ve sistem ar#zas# oluşur.

Davran### yeniden oluşturmak için, örne#in a#a##daki yöntem izlenebilir: Kapa## (amblem) sükün ve yakla##k 6 saat boyunca sabunlu suda bekletin. Ard#ndan bile#eni tekrar monte edin ve bir deneme sürü#ü gerçekleştirin.

#ikayet sonraki test sürü#ü s#ras#nda ortaya ç#karsa, kapak (amblem) de#i#tirilmelidir. Ard#ndan hata belle#ini silin ve son olarak bir test sürü#ü gerçekte#tirin.



**NOT**

Bu ba#lamda, lütfen araç üreticisinin bak#m ve onar#m talimatlar#na daima uyunuz!