



## Mercedes E Serisi W211 - Aracın ön tekerlek süspansiyonu bölgesinden gelen sesler

Veri sayfası

Üretici	Mercedes
Araç modeli	E Serisi W211
Model yılı	2002 - 2010
Belirti	Engelibeli yol şartlarında ses oluşumu



### Engelibeli yol şartlarında ses oluşumu

Yukarıda belirtilen araçlarda, ön tekerlek süspansiyonu bölgesinden spesifik olmayan, gıcırda veya tıkır sesleri gelebilir. Bunlar özellikle engelibeli yol şartlarında yapılan sürüşlerde sarsılarda fark edilir. Sorunun kaynağı amortisör piston çubuğu ile lastik takoz arasındaki bir sürtünme olduğu düşünülebilir. Bu sorun aşağıda açıklanan şekilde çözülebilir:

- Piston çubuğu görünecek şekilde, amortisörün toz körüğünü kaldırın
- Piston çubuğuna yağlama maddesi (A001989845110) sürün
- Toz körüğünü tekrar eski konumuna getirin
- Deneme sürüşü yapın

Not

