



Mercedes E Serisi W211 - Kalk## ve ileri vitesten geri vitese geçi# s#ras#nda ç#kan sesler

Veri sayfas#	
Üretici	Mercedes
Araç modeli	E Serisi W211
Motor	Tümü
Model y#l#	2002 - 2010
Belirti	Kalk## esnas#nda ç#kan sesler



Kalk## s#ras#nda arac#n arka taraf#ndan gelen sesler

Yukar#da belirtilen araçlarda, araç arka bölgesinden spesifik olmayan, çarpma veya t#klama sesleri gelebilir. Bunlar özellikle kalk## s#ras#nda veya ileri vitesten geri vitese geçerken fark edilir.shy />shy /> Sorunun kayna##n#n arka tekerlek rulman# ile tahrik mili aras#ndaki a##r# bo#luk oldu#u dü#ünülebilir.shy />shy /> Bu durumda sorun a#a##da aç#klanan #ekilde çözülebilir:

- Arka tekerlek göbe#inin tahrik mili mafsal#n# sökün (gerekirse tahrik milini sökün)
- Tahrik mili mafsal# ve tekerlek rulman#n#n (tekerlek göbe#i) temas yüzeylerini temizleyin
- Tahrik milinin temas yüzeyine özel cila (A0009890152) sürün ve en az 1 saat kurumas#n# bekleyin
- Yeni bir sabitleme somunu kullanarak ve s#kma torku spesifikasyonuna uyarak, tahrik milini monte edin
- Deneme sürü#ü yap#n

Not

Bu önlemin aracın her iki tarafında da uygulanması tavsiye edilir.

