



## Mercedes - Hata kodlar# U118A02, B178392, U120B97 - K#sa hüzmeli far sönmüyor

Veri sayfas#

Üretici

Mercedes

Araç modeli

167 / 177 / 213 / 238 / 257

Model y#l#

2017 - 2020

Özel durum

LED farl# modeller

Belirti

K#sa hüzmeli far sönmüyor, uzun far asistan# çal##m#yor; Hata kodlar# U118A02, B178392, U120B97



## Mercedes 167 / 177 / 213 / 238 / 257 modellerinde far kontrol ünitesindeki bir yaz#l#m hatas#, çe#itli belirtilere yol açabilir

Yukar#da belirtilen araçlarda, bir yaz#l#m hatas# nedeniyle ayd#nlatma sistemi kapat#ld#ktan sonra ara s#ra bir far#n yan#k kalmas# söz konusu olabilir.

Ayn# zamanda çok i#levli ekranda #u uyar# mesaj# görüntülenir:

- K#sa hüzmeli far ar#zal#
- Adaptif Uzun Far Asistan# çal##m#yor

Buna paralel olarak, far kontrol ünitesinde genellikle a#a###daki hata kodlar# kaydedilir:

- U118A02 (Far yükseklik ayar# i#lev ar#zas#)
- B178392 (LED kontrol modülü ar#zas#)
- U120B97 (Far i#lev ar#zas#)

Di#er nedenleri elemek için, olas# tüm sistem bile#enleri kontrol edilmeli ve hata belle#i okunmal# / silinmelidir.

Herhangi bir ar#za tespit edilmezse, far kontrol ünitesinin yaz#l#m#nda bir güncelleme (yeniden kodlama ile parametre uyarlamas#) yap#lmal#d#r. Bunun için bir Mercedes servisi ile ileti#ime geçilmesi tavsiye edilir.

### **Not**

Bu bilgi di#er modeller ve model y#llar# için de geçerli olabilir.