



Nissan Navara (D40) - Sürekli so#utma s#v#s# kayb#

Veri sayfas#	
Üretici	Nissan
Araç modeli	Navara (D40)
Model y#l#	2010-2016
Belirti	Sürekli so#utma s#v#s# kayb#



Nissan Navara'da sürekli bir so#utma s#v#s# kayb#n#n nedenleri

Yukar#da belirtilen araçlarda sürekli bir so#utma s#v#s# kayb# tespit edilirse, bunun sorumlusu silindir kapa##ndaki çatlaklar olabilir.

Silindir kapa##, k#zd#rma bujilerinin bulundu#u bölgede mikro çatlaklar olup olmad### konusunda uzman bir i#letme (motor bak#m# ve onar#m#) taraf#ndan kontrol edilmelidir

Silindir kapa##n# sökmeden veya de#i#tirmeden önce, di#er tüm olas# nedenler (s#z#nt#lar, silindir kapa## contas#) elenmelidir.