



Nissan Navara (D40) - Güç kayb# ve Hata kodu P0093

Veri sayfas#	
Üretici	Nissan
Araç modeli	Navara (D40)
Model y#l#	2010 - 2016
Belirti	Güç kayb# Hata kodu P0093



Nissan Navara'da güç kayb# ve ek olarak kaydedilen bir P0093 hata kodunun a#a##daki nedenlerden kaynaklanabilir

Yukar#da belirtilen araçlarda motorda bir güç kayb# ve düzensiz bir rölanti çal##mas# meydana gelirse, bunun nedeni ar#zal# enjeksiyon valfleri olabilir. Ek olarak kaydedilen bir P0093 hata kodu, yak#t sisteminde bir bas#nç dü#ü#ü oldu#unu gösterir.

Sorunu gidermek için a#a##daki yöntem izlenmelidir:

- Yak#t hatlar#n#, yak#t filtresini kontrol edin, gerekirse de#i#tirin
- Yak#t bas#nc#n#, bas#nç regülatörünü ve enjektörleri bir ar#za te#his cihaz# yard#m#yla kontrol edin
- Katalitik konvertörde yanmam## yak#ttan kaynaklanan hasarlar olup olmad###n# kontrol edin
- Ar#zal# bile#enleri de#i#tirin
- Hata belle#ini silin