



Opel Adam - Hata kodlar# U0077, U0073, U0401 ve ABS/ESP ar#za lambas# yan#yor

Veri sayfas#	
Üretici	Opel
Araç modeli	Adam
Motor	1,0i / 1,2i / 1,4i
Model y#l#	2012 - 2019
Belirti	ABS/ESP ar#za lambas# yan#yor



Opel Adam'da U0077, U0073, U0401 hata kodlar# kay#tl#d#r ve ABS/ESP ar#za lambas# ara s#ra yanar

Yukar#da belirtilen araçlarda ABS/ESP ar#za lambas# ara s#ra yanabilir. Kontrol ünitesinin hata belle#inde örne#in U0077, U0073, U0401 gibi hata kodlar# kay#tl#d#r. Hatalar veri yolu sistemlerinin ileti#im sorunlar#yla ilgilidir.

#lk önlem olarak, ilgili sistemlerin tüm sistem bile#enleri, akü ve araç elektrik sisteminin voltaj# kontrol edilmelidir.

Ancak, her zaman makul olmasa da, as#l nedenin genellikle ate#leme sistemi alan#nda aranmas# gerekir.

Ate#leme mod#l#n#n ve bujilerin s#k#l#p kontrol edilmesi tavsiye edilir. Buji ba#lant# konnekt#rlerini #kard#ktan sonra, kontaklarda korozyon ve yanma izleri olup olmad### kontrol edilmelidir. Ayn# #ekilde ate#leme bobini ve kau#uk konnekt#rlerde yal#t#m hasarlar# olabilir.

Sorunu gidermek i#in, ate#leme mod#l# ve bujiler yenilenmelidir. Onar#m tamamland#ktan sonra hata belle#i silinmelidir.



