



Opel Ampera - 12V araç aküsünün de#arj olmas#

Veri sayfas#	
Üretici	Opel
Araç modeli	Ampera
Motor	16V Hibrit
Motor kodu	A14 XFL
Model y#l#	2014
Belirti	12V araç aküsünün de#arj olmas#, alarm sisteminin ara s#ra tetiklenmesi



#stenmeyen akü de#arj#: duruma göre ####klar#n aç#lmas# / alarm sisteminin ara s#ra etkinle#tirilmesi

Yukar#da belirtilen kusur tespit edilirse, bu durum anahtars#z merkezi kilitleme sistemindeki bir ar#za ile ilgili olabilir.br/> Kap# kolu anahtarlar#na su girmesi ve korozyon nedeniyle al#c#, karoseri kontrol ünitesine sinyal olarak iletilen bir açma talebi alg#lar. Ayn# zamanda, arac#n iç ayd#nlatmas# aç#l#r ve araç üzerindeki elektronik cihazlar “uyand#r#l#r”, bu da istenmeyen ak#m tüketimine ve nihayetinde 12V araç aküsünün de#arj olmas#na yol açabilir.br/>br/> Ar#za te#hisi kapsam#nda #arj sisteminde veya 12 V aküde herhangi bir ar#za tespit edilmezse, merkezi kilitleme sistemi kontrol edilmelidir.br/> Bir ar#za te#his cihaz# kullanarak karoseri kontrol ünitesindeki parametreleri okutun ve ard#ndan kap# kollar#na dönü#ümlü olarak su verin. Bunun sonucunda bir kap# kolundaki parametreler de#i#iyorsa veya hatta iç ayd#nlatma devreye giriyorsa, sorunun kayna## tespit edilmi# demektir. Bu durumda, entegre anahtar# ilgili kap# kolu de#i#tirilmelidir.br/>br/> Bu kusur, benzer tip merkezi kilit sistemine sahip di#er modellerde de ortaya ç#kabilir.br/> Bu ba#lamda, lütfen her zaman araç üreticisinin onar#m talimatlar#n# dikkate al#n!

ⓘ ELEKTRİK ARAÇLAR İÇİN GÜVENLİK UYARISI

Yüksek voltaj sistemleri üzerindeki veya hemen yakınındaki çalışmalar, yalnızca elektroteknik eğitimi almış ve uygun niteliklere sahip kişiler tarafından gerçekleştirilebilir. Yanlış bir kullanım, hayati tehlikeye sahip durumlara yol açabilir. Yüksek voltajlı sistemler üzerinde yapılacak çalışmalara ilişkin ilgili ülkeye özgü yasa ve yönetmeliklere uyulmalıdır.