



Opel Astra K - Partikül filtresi rejenerasyonu mümkün de#ildir

Veri sayfas#	
Üretici	Opel
Araç modeli	Astra K
Motor	1.6 16V CDTI
Model y#l#	2016 ila 2017'den itibaren
Belirti	Partikül filtresi rejenerasyonu mümkün de#ildir



Partikül filtresi rejenerasyonu mümkün de#il, P2080, P2084 hata kodlar#

Yukar#da belirtilen araçlarda partikül filtresi rejenerasyonu mümkün olmayabilir. Hata belle#ine egzoz gaz# s#cakl#k sensörü 1/2 sinyali geçersiz ile ayn# anlama gelen P2080 ve P2084 hata kodlar# kaydedilmi#tir.

Sorun giderme ve kontrol ünitesi ar#za te#hisi s#ras#nda sensörlerde ve çevre birimlerinde herhangi bir ar#za tespit edilmezse, ar#za motor kontrol ünitesindeki bir yaz#l#m hatas#yla ilgili olabilir. Bu durumda, kontrol ünitesi yaz#l#m# kontrol edilmeli ve gerekirse bir güncelleme yap#lmal#dır.

Bir yaz#l#m güncellemesi, örne#in Hella-Gutmann macsRemote Services veya [mega macs Serisi](#) 'nin PassThru özellikli bir ar#za te#his cihaz# arac#l#yla gerçekleştirilebilir. Ayr#ca, araç üreticisinin online portal#na kay#tl# erişim gereklidir.

Uygun ekipman#n mevcut olmamas# durumunda, yetkili bir servise ba#vurun.



NOT

Bu ba#lamda, lütfen araç üreticisinin onar#m talimatlar#n# her zaman dikkate al#n!