



## Porsche Macan (95B) - Araç kabininde t#klama sesleri

Veri sayfas#	
Üretici	Porsche
Araç modeli	Macan (95B)
Motor	Tüm modeller
Model y##	2014 - 02.2016
Belirti	Araç kabininde t#klama sesleri



### A sütununa veya gösterge paneli bölgesinde t#klama sesleri

Yukar#da belirtilen araçlarda A sütunu veya gösterge paneli bölgesinde spesifik olmayan sesler meydana gelirse, bunlar motor kaputunun lastik takozlar#ndan kaynaklan#yor olabilir.

shy /> Sorunu gidermek için, motor kaputunun arka lastik takozlar# modifiye edilmi# bir versiyonla de#i#tirilmelidir:

shy /> Lastik takoz, sa#/sol: 95B.863.238A / 95B.863.237A