



Seat Arona - Manevra yaparken arac#n ön taraf#ndan gelen sesler

Veri sayfas#	
Üretici	Seat
Araç modeli	Arona
Motor	Tüm modeller
Model y#l#	2017 - 2021
Belirti	Manevra yaparken ön taraftan gelen sesler



Manevra yaparken ön taraftan gelen sesler

Yukar#da bahsedilen araçlarda #u sorundan #ikayet edilmektedir.

Sesler, araç manevra yaparken meydana gelebilir.

Sorunun kayna## olarak, ön amortisör ile amortisör tampon lasti#i aras#ndaki istenmeyen sürtünme te#hisi konulmu#tur.

Sorunu gidermek için, lütfen a#a##daki yöntemi izleyin.

- Amortisör piston çubu#una eri#mek için, koruyucu kapa## ve tampon lasti#ini yukar# kald#r#n.
- Tüm temas yüzeylerini iyice temizleyin ve

resimde i#aretlendi#i gibi amortisör piston kolu ile amortisör tampon lasti#i aras#ndaki temas yüzeylerine ürün no. G 000 405 A2 olan silikon gresi shy /> (sadece belirtilen tipte silikon gresi kullan#n)shy /> uygulay#n

- Sökülen parçalar# ters s#rayla monte edin.
- Prosedürü arac#n di#er taraf#nda tekrarlay#n.

Daha sonra, onar#m önlemini kontrol etmek için bir test sürü#ü gerçekte#tirilmelidir.

