



Suzuki Across - Hibrit sistem uyar# mesaj#

Veri sayfas#	
Üretici	Suzuki
Araç modeli	Across
Motor	Hibrit tahrikli tüm modeller
Model y#l#	2020
Belirti	Hibrit sistem uyar# mesaj#



“Hibrit sistem hatas#” uyar# mesaj#, hata kodu P1CCC

Yukar#da belirtilen araçlarda, hibrit sistemle ba#lant# olarak bir uyar# mesaj# görüntülenebilir. Gösterge panelinde #u hata mesaj# görüntülenir: “Araç elektrik sisteminde ar#za, voltaj dönü#türücü”. Sistem, arac#n durdurulmas#n# ister. Hata belle#ine genellikle P1CCC kodu kaydedilir (kusurlu topraklama ba#lant#s#).

Bunun nedeni, DC/DC dönü#türücünün uygun olmayan sabitleme c#vatalar# olabilir. Bunlar, ilgili hata mesajlar#yla birlikte yüksek kontak dirençlerine yol açar.

Bu sorunu gidermek için, 4 adet c#vata (A) modifiye edilmi# bir versiyonla (T9011-908C9-200) de#i#tirilmelidir.

Burada, c#vatalar#n s#k# oturmas#na ve korozyon belirtilerine dikkat edin.

UYARILAR

Dikkat, yüksek voltaj:

Bu ba#lamda, al##malar#n yaln#zca yetkili bir serviste ve uygun niteliklere sahip ki#iler taraf#ndan gerekle#tirilebilece#ini l#tfen unutmay#n. Ara üreticisinin onar#m, bak#m ve g#venlik talimatlar#na uyulmal#d#r!

