



Suzuki Grand Vitara - Motor a##r# #s#n#yor / kaloriferin performans# yetersiz: So#utma sisteminin havas#n#n al#nmas#

Veri sayfas#	
Üretici	Suzuki
Araç modeli	Grand Vitara
Motor	Tüm dizel motorlar
Model y##l#	2005 - 2015
Belirti	Motor a##r# #s#n#yor So#utma sisteminin havas#n#n al#nmas#



So#utma sisteminin havas# düzgün bir #ekilde al#nmam##: Motor a##r# #s#n#yor / kaloriferin performans# yetersiz

Yukar#da belirtilen araçlarda so#utma sistemi onar#ld#ktan veya aç#ld#ktan sonra sorunlar ortaya ç#karsa (yüksek motor s#cakl###, yetersiz kalorifer performans#), muhtemelen so#utma sisteminin havas# üreticinin talimatlar#na göre al#nmam## demektir. Bu i#lem, a#a##da aç#kılanan #ekilde yap#lmal#d#r:br/>

- Motorun veya so#utma s#v#s#n#n so#umas#n# bekleyin!
- So#utma s#v#s# genle#me tank#n#n kapa###n# (Resim 1) yava#ça döndürün ve ç#kar#n. Dikkat, sistem bas#nç alt#ndad#r! (Resim 2)
- Motorun arkas#nda bulunan termostat ünitesindeki hava alma vidas#n# gev#etin.

- So#utma s#v#s# haznesini hava alma vidas#ndan d##ar# #k#ncaya kadar so#utma s#v#s# (su-antifriz kar###m#) ile doldurun. (Resim 3)
- Hava alma vidas#n# s#k#n
- Genle#me haznesini "MAX" i#aretine kadar doldurun
- Genle#me haznesinin kapa##n# tak#n ve s#k#n
- Üstteki so#utma s#v#s# hortumu #s#n#ncaya kadar, motor devrini 1500 dev./dk.'ya yükseltin
- Motoru 4 kez 3500 dev./dk.'ya kadar h#zland#r#n ve ard#ndan 20 dakika boyunca 2000 dev./dk.'da al##maya b#rak#n
- Motoru 4 kez daha 3500 dev./dk.'ya kadar h#zland#r#n
- Motoru durdurun ve so#umaya b#rak#n
- So#utma s#v#s# seviyesini kontrol edin ve gerekirse motor so#uduktan sonra so#utma s#v#s# ilave edin

br/> Baz# durumlarda tüm sürecin tekrarlanması gerekli olabilir.

UYARI

So#utma s#v#s# kullan#rken, araç üreticisinin talimatlar#na uyun!



