



Suzuki SX 4 S-Cross - Navigasyon sisteminin hatal# al##mas#

Veri sayfas#	
Üretici	Suzuki
Ara modeli	SX 4 S-Cross
Motor	Navigasyon sistemli tüm modeller
Model y##	04.2017'den itibaren
Belirti	Navigasyon sisteminin hatal# al##mas#



Navigasyon ekran## hatal# al##mas#

Yukar#da bahsedilen araçlarda #u sorundan #ikayet edilmektedir.shy />shy /> Navigasyon s#ras#nda ekran## hatal# al##mas#shy /> (örne#in gecikmeli görüntü gösterimi) söz konusu olabilir.shy />shy /> Bu sorunun ar#zan## nedeni olarak, s##m## / hasar görmü# tavan anteni kablosu te#his edilebilir.shy /> Kablo, montaj s#ras#nda anten taban# ile tavan sac# aras#nda s##m## olabilir.shy /> Bu durum kabloda kesintilere ve dolay#s#yla yukar#da belirtilen ar#zalara yol açabilir.shy />shy /> Sorunu gidermek için, lütfen a#a##daki yöntemi izleyin.

- Tavan antenini üreticinin talimatlar#na göre sökün
- Kabloda hasar olup olmad###n# kontrol edin ve gerekirse anteni de##tirin (OE no. 39253-68L21-000)
- Tavan antenini üreticinin talimatlar#na göre monte edin ve anten kablosunu düzgün bir #ekilde dö#edi#inizden emin olun.