



Toyota C-HR: Motor bölmesinden gelen sesler

Veri sayfas#	
Üretici	Toyota
Araç modeli	C-HR
Motor	1,2i
Motor kodu	8NR-FTS
Model y#l#	2016 - 01.01.2018
Belirti	Motor bölmesinden gelen sesler



Motor bölmesinden gelen spesifik olmayan, t#k#rt# #eklinde sesler

Yukarıda belirtilen araçlarda motor bölmesinden spesifik olmayan, t#k#rt# #eklinde sesler gelebilir. Bu sorunun kaynağı, basınç dalgalanmaları nedeniyle titreşen arj basıncı kontrol valfi olabileceği düşünülmelidir. Sorunu gidermek için, vakum hattının modifiye edilmiş bir versiyonla (25781-47030) değiştirilmesi ve ek olarak bir tutucu kelepçe (23841-28050) takılması tavsiye edilir.