



Toyota Yaris - Motor ar#za ##### ve hata kodu P0011

Veri sayfas#	
Üretici	Toyota
Araç modeli	Yaris
Motor	1,0 i (1KR-FE)
Model y#l#	2015'ye kadar
Belirti	Motor ar#za ##### Hata kodu: P0011



Motor ar#za lambas# yan#yor: Hata kodu P0011

Yukar#da belirtilen araçlarda motor ar#za lambas# yan#yor ve kontrol ünitesine P0011 (Eksantrik mili ayar#) hata kodu kaydedilmi#se, buna ar#zal# bir eksantrik mili ayarlay#c#s#n#n neden oldu#u dü#ünülebilir.shy />shy /> Tasar#ma ba#l# olarak eksantrik mili ayarlay#c#s#n#n havaland#rma deli#i t#kanabilir. Bu sorunu gidermek için, ayarlay#c# de#i#tirilmelidir.shy />shy /> Bununla ilgili olarak, yetkili bir Toyota bayi ile ileti#ime geçilmesi tavsiye edilir.

Ayr#ca bu da ilginizi çekebilir

Bu doküman içeri#inin sonradan bas#lmas#na, da##t#lmas#na, ço#alt#lmas#na, herhangi bir #ekilde kullan#lmas#na ve iletilmesine, al#nt# #eklinde dahi olsa, yaln#zca aç#k yaz#l# onay#m#z ve kaynak belirtmek kayd#yla izin verilir. #ematik #ekiller, resimler ve tan#mlar yaln#zca doküman metninin temsili ve aç#klanmas#na hizmet etmektedir ve montaj veya tasar#m için temel al#namaz. Tüm haklar# sakl#d#r.