



Toyota Yaris - So#utma sistemi bölgesinden gelen sesler

Veri sayfas#	
Üretici	Toyota
Araç modeli	Yaris
Motor	1,0 i (1KR-FE)
Model y#l#	2017'ye kadar
Belirti	So#utma sisteminden gelen sesler



3200-3500 devir aral####nda gelen sesler

Yukar#da belirtilen araçlarda, 3200-3500 dev./dk. motor devir say#s# aral####nda so#utma sistemi alan#ndan al###lmad#k sesler gelebilir.shy />shy /> #lk olarak so#utma s#v#s# seviyesi kontrol edilmelidir. Sistemde yeterli miktarda so#utma s#v#s# varsa, ses olu#umunun nedeni ar#zal# bir so#utma s#v#s# termostat# olabilir. Bu termostat, de#i#tirilmi# bir versiyonla (9091603153) de#i#tirilmelidir. Daha sonra so#utma sistemi üretici spesifikasyonlar#na göre yeniden doldurulmal# ve havas# al#nmal#dır.