



## Volkswagen e-Golf 7 - Arka cam y#kama s#v#s# akmaya devam ediyor

|              |                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------|
| Veri sayfas# |                                                      |
| Üretici      | Volkswagen                                           |
| Araç modeli  | e-Golf VII                                           |
| Motor        | Arka cam silecek-y#kama sistemine sahip tüm modeller |
| Model y#l#   | 2015'e kadar                                         |
| Belirti      | Arka cam: Y#kama s#v#s# akmaya devam ediyor          |



### Y#kama suyunun çal##mas# durmuyor

Yukar#da bahsedilen araçlarda #u sorundan #ikayet edilmektedir.shy />shy /> Arka cam silecek-y#kama sistemi çal##mas#nda, püskürtme i#leminden sonra nozuldan y#kama s#v#s# akmaya devam eder. Sorunun kayna##n#n arac#n arka cam silecek-y#kama sistemindeki ar#zal# bir y#kama nozulu oldu#u te#his edilebilir.shy />shy /> Sorunu gidermek için, lütfen a#a##daki yöntemi izleyin: Ar#zal# y#kama nozulunu üretici spesifikasyonlar#na uygun olarak çek valfli bir y#kama nozulu ile de#i#tirin. Daha sonra, onar#m önleminin bir fonksiyon kontrolü gerçekleştirilmelidir.