



Volkswagen Transporter T6 - Düzensiz rölanti / Motor stop ediyor

Veri sayfas#	
Üretici	Volkswagen
Araç modeli	Transporter T6
Motor	CXFA/CXHA/CXGA/CXGB/CXGC/CXHB
Model y#l#	2015 - 2019
Belirti	Düzensiz rölanti / Motor stop ediyor



Is#nma a#amas#nda düzensiz motor çal##mas#/So#uk mar#tan sonra motor stop ediyor

Yukar#da belirtilen araçlarda, mar# i#leminden sonra motor stop ediyor veya düzensiz çal###yorsa, bunun nedeni emi# alan#ndaki bir s#z#n olabilir. Hatal# hava ile ilgili olarak, motor kontrol ünitesine çe#itli hata kodlar# kaydedilmi# olabilir. Duruma göre motor ar#za lambas# da yanar.

Hava ak## sensörü ile hava filtresi aras#ndaki ba#lant#ya özellikle dikkat edilmelidir. S#zd#rmazl#k contas#n#n hasarlı# veya yanlı## monte edilmi# olma ihtimali vard#r.

Sorunu gidermek için, ba#lant# ayr#lmal# ve s#zd#rmazl#k contas#n#n do#ru monte edilip edilmedi#i kontrol edilmelidir. Gerekirse conta yenilenmelidir.

Bazı durumlarda sensörün kontakları hiç mevcut olmayabilir. Daha önceki bakım veya onarımlar sırasında unutulmuştur.

