



## VW Golf 7 - Cam silece#i (ön cam) ar#zas#

Veri sayfas#	
Üretici	VW
Araç modeli	Golf 7
Motor	Tümü
Model y#l#	2012 - 2017
Belirti	Ön cam silecek motoru ar#zas#



### Ön cam silecekleri çal##m#yor

Ön cam sileceklerinin ar#zalanmas# durumunda, önce sigorta kontrol edilmelidir. Ar#zal# de#ilse, hata belle#inin bir ar#za te#his cihaz# yard#m#yla okunmas# tavsiye edilir. Silecek motoru ile ba#lant#l# olarak bir hata kodu kaydedilmi#se, bunun nedeni silecek motoru ile çok i#levli kontrol ünitesi aras#ndaki bir ileti#im hatas# olabilir. Bu durumda, akü kutup ba#lar#n#n 10 dakika süreyle ayr#lmas# bir çözüm olabilir. Aküyü ba#lad#ktan sonra, tüm hata belle#i giri#leri silinmelidir. Ço#u durumda silecek motoru yeniden çal###r. Sorunu kal#c# olarak gidermek için, araç üreticisi taraf#ndan bir yaz#l#m güncellemesi sa#lan#p sa#lanmad###n# kontrol edin.