



Volkswagen Transporter T6 - Düşük d# ortam s#cakl#klar#nda ç#kan sesler

Veri sayfas#	
Üretici	Volkswagen
Araç modeli	Transporter T6
Motor	2,0 litre dizel
Motor kodu	CXEB/CXFA/CXHA/CXGA/CXGB/CXGC/ CXHB
Model y#l#	2015 - 2017
Belirti	Düşük d# ortam s#cakl#klar#nda ç#kan sesler



Motor so#ukken ve düşük d# ortam s#cakl#klar#nda ç#kan sesler

Yukar#da belirtilen araçlarda, motor so#ukken ve düşük d# ortam s#cakl#klar#nda spesifik olmayan, t#k#rt# #eklinde sesler olu#abilir. Bu sesler normal çal##ma s#cakl###nda kaybolur.shy /> Sorunun kayna##n#n çift kütleli volan oldu#u dü#ünülebilir.

Di#er nedenleri elemek için, motor ve #anz#man süspansiyonunun yan# s#ra (gürültünün tetikleyicisi olabilecek) di#er bile#enler de kontrol edilmelidir. Ayr#ca, motor kontrol ünitesinin hata belle#i okunmal#d#r. shy /> Herhangi bir hata tespit edilmezse, motor kontrol ünitesinin yaz#l#m güncellemesi yap#lmal#d#r. De#i#tirilen parametre de#erleri, seslerin art#k olu#mamas#na katkıda bulunabilir.

Prensip olarak bir VW servisi ile ileti#ime ge#meniz tavsiye edilir.