



## VW T6 - Yakıt kaybı

Veri sayfası

Üretici Volkswagen

Araç modeli Transporter T6

Motor 2,0 TDI

Belirti Yakıt kaybı



## Araç dizel yakıt kokuyor, yakıt kaybı

Yukarıda belirtilen araçlarda, aniden güçlü bir dizel yakıt kokusu algılanabilir. Ayrıca, dizel yakıt motor bölmesinde veya araçta birikimi olabilir. Bunun nedeni her zaman hemen fark edilemeyebilir. İlk olarak, motor bölmesindeki yakıt hatları ve bağlantıları kontrol edilmelidir. Herhangi bir sorun tespit edilemiyorsa, dizel yakıt kaybının nedeni yakıt filtresi muhafazası olabilir. Daha fazla inceleme yapabilmek için yakıt filtresi sökülmelidir. Soğutma sisteminin genleşme haznesinin önceden sökülmesi tavsiye edilir. Filtreyi yuvaından yukarı doğru çekebilmek için, öncelikle yuva üzerindeki sıkıştırma vidası gevşetilmelidir. Ardından iki yakıt hattının filtreden ayrılması. İmdi filtrenin üst bölgesine dikkatlice bakılacak olursa, bazı durumlarda sudan sorumlu olan yatay bir kırılma çatlak görülebilir. Sorunu düzeltmek için filtre değiştirilmeli ve araç üreticisinin talimatlarına uygun olarak yakıt sisteminin havası alınmalıdır. Son olarak motor bölmesinin temizlenmesi önerilir.

### UYARI


Bu bölümde, lütfen her zaman araç üreticisinin onarım talimatlarını dikkate alın!



T6 yak#t kayb#



T6 genle#me haznesi



T6 yak#t filtresi