



Volkswagen Transporter - Hata kodu P062B ve motor veya ön #s#tma ar#za lambas# yan#yor

Veri sayfas#	
Üretici	Volkswagen
Araç modeli	Transporter T6
Motor	2,0 litre dizel
Model y#l#	2015 - 2019
Belirti	Güç dü#ü#ü / Motor acil durum çal##ma modunda



Motor veya ön #s#tma ar#za lambas# yan#yor / Güç dü#ü#ü / Acil durum çal##ma modu

Yukar#da belirtilen araçlarda a#a##daki hatalar veya hata mesajlar# ortaya ç#kabilir:

- Motor ar#za lambas# yan#yor
- Ön #s#tma ar#za lambas# yan#yor
- Önemli ölçüde azalan motor performans#
- Motor acil durum çal##ma modunda
- Motor kontrol ünitesine P062B hata kodu kay#tl#

Sorunu gidermek için sistemle ilgili tüm bile#enler, akü ve araç elektrik sistemi voltaj# kontrol edilmelidir. Ayr#ca, hata bellekleri okunmal#/silinmelidir. Bu yolla istenen ba#ar# elde edilemezse,

sorunu gidermek için motor kontrol ünitesinde bir yazılım güncellemesi yapılabilir. Bunun için bir VW servisi ile iletişime geçmeniz tavsiye edilir.