



BULLETIN

Lancia Ypsilon (843) Motorkode: Alle modeller Årgang: 2003 - 2011

Vibrationer og støj fra forakslen

Hvis ovennævnte fejl konstateres, kan årsagen ligge i de bremsebelægninger, der er monteret på forakslen. Disse vibrationer eller støj forekommer hovedsageligt på ujævn vej.

Her kan det forekomme, at de bremsebelægninger, der er monteret på fabrikken, som følge af konstruktionen slår mod bremsecaliperens holder. Hvis støjen forsvinder, når bremserne aktiveres ganske let, skal bremsebelægningerne kontrolleres i forbindelse med diagnosen, og evt. skal de udskiftes.

Bemærk

Bilfabrikanten tilbyder ændrede bremsebelægninger som et led i en afhjælpningsprocedure.

Motorkode: 169 A4000 og 188 A4000

OE- res.nr.: 71741261

Motorkode: 350 A1000 og 843 A1000

OE- res.nr.: 71741260