



BULLETIN

Mercedes-Benz A-klasse, type: W 168 Årgange fra 1997 til 2004 Alle modeller

Ujævnt slid eller forøget slid af skivebremsebelægningerne. Termisk overbelastning

Fastklemte bremsere og ujævnt eller forøget slid af bremsebelægningerne er hyppige klager i forbindelse med bremsesystemer med Nirosta styreplader. En af årsagerne hertil er snavs og rust, der samles under pladen (billede). Derved bøjes styrepladerne opad, så de klemmer bremsebelægningerne fast. Bremsebelægningernes manglende bevægelighed medfører i dette tilfælde termisk overbelastning i bremset og ubremset tilstand.



Monteringsanvisning

I forbindelse med vedligeholdelse af hjulbremsen skal saddeholderens kontaktflader renses for snavs og rust og behandles med rustbeskyttelse. Ligeledes skal styrepladerne fra Nirosta indfedtes.

Vi anbefaler at bruge det metalfri, permanente smøremiddel HELLA PAGID. (8DX 355 370-011)

Denne monteringsanvisning gælder også for følgende bremsebelægninger.

- 8DB 355 018-281 / T5101
- 8DB 355 018-311 / T5110
- 8DB 355 018-881 / T5168