



# BULLETIN

---

## Porsche Modelserie 911 Type 964,933,996

### Ujævnt slid og forøget slid på skivebremsebelægningerne. Vanskelig montering af bremsebelægningerne.

Hvis bremsebelægningerne på for- og bagaksel på ovennævnte modeller kun kan monteres med vanskelighed, kan årsagen være, at en føringsplade på bremsekaliperen er deformeret som følge af snavs og korrosion under pladen. Disse forureninger medfører, at bremsebelægningerne sidder fast i føringerne og dermed til stort slid, ujævnt slid, piben og høje temperaturer i hjulbremserne.



### Monteringsanvisning

Følgende arbejder skal foretages:

- Fagmæssig korrekt rensning af bremsekaliperen, evt. afmontering og rensning af føringspladerne.
- Kontrol af føringspladerne for skader, evt. udskiftning.
- Rensning og indfedtning af føringspladernes anlægsflader.

Vi anbefaler at bruge det metalfri, permanente smøremiddel Hella PAGID.

Bestillingsnummer: 8 DX 355 370-011