



Ford Fiesta IV Fra produktionsår 1995

Funktionsfejl i centrallåsen, håndtaget i dørgrebet er løst.

Hvis der for disse biler reklameres over, at håndtaget til åbning af døren, løsner sig i de forreste dørgreb, og at centrallåsen derfor periodisk ikke fungerer rigtigt, kan en for kort fastspændingsbolt til håndtaget være en årsag hertil. Når bolten er for kort, kan den glide ud af plastikføringerne, og så opstår den nævnte fejl.

Fejlen afhjælpes ved at dørgrebene udskiftes med nye, ændrede dørgreb med længere bolte.

Bulletin