



Ford Mondeo 2001 Med parkeringsvarmer bygget indtil 06/2002

Parkeringsvarmer ude af funktion, motor vil ikke starte

Hvis parkeringsvarmeren ikke fungerer, og motoren ikke vil starte, kan det skyldes, at en sikring er brændt over. Sikring 23 (15 A) brænder over, fordi strømkredsens sikringsværn til parkeringsvarmeren og indsprøjtningpumpen er for lav – som følge heraf opstår ovennævnte fejl. Fejlen afhjælpes ved at udlægge et ekstra kabel med et sikringsværn fra batteriet til parkeringsvarmeren og sætte en ny, modificeret glødetap i parkeringsvarmeren. Det ekstra kabel skal beskyttes med en 20 A-sikring og sluttes direkte til batteriet og forbindelsesstikket på parkeringsvarmeren. Det gamle spændingsforsyningskabel (pin 1, rødt kabel) i parkeringsvarmerens forbindelsesstik skal tages ud og isoleres.

Parkeringsvarmeren skal afmonteres, inden den nye glødetap sættes i.