



Ford Mondeo, årgang 05.95 – 04.98

**Blæsermotor på trin 1, 2, og 3 virker
ikke og/eller lugt af brændt kunststof
fra højre forreste fodbrønd.**

Problemløsning:

Stik med kabel fra ventilatorkontakten til modstands-ventilatormotoren og modstanden udskiftes.

1. Modstands-ventilatormotor afmonteres
2. Stik med kabel fra ventilatorkontakt til modstands-ventilatormotor afmonteres.
3. Nyt, ændret stik og kabel monteres
4. Ny modstands-ventilatormotor monteres
5. Funktionskontrol