



## ***Mercedes Benz C-klasse (W202) Med motor 220 CDI (611.960)***

### **Motoren går i stå under kørslen.**

Hvis der ved disse biler reklameres over, at motoren går i stå efter en kørt strækning på ca. 70 km, er en mulig årsag et utæt brændstoffilterhus. Utætheden i huset er så lille, at der ikke kommer brændstof ud, men kun luft ind i systemet. I fejlhukommelsen kan fejlkoden P1187 "Railtrykovervågning" være gemt. Fejlen afhjælpes ved at udskifte brændstoffilterhuset med en ændret udførelse.

Bulletin