



## **Mercedes Benz G-model (type 460)**

### **Centrallåsesystem virker ikke**

Fejlen kan have flere årsager.

#### **Afbrydelse i ledningsnet:**

Kontroller ledningsnettets mekaniske beskadigelse eller korrosion. Ledningsnettets stikforbindelse i døren holdes af en klemme på et vinkeljern på indersiden af døren. Under visse omstændigheder kan denne klemme falde af, og så er der fare for, at stikforbindelsens dele trækkes fra hinanden, når sideruden åbnes. I så fald skal klemmen bøjes efter, så den sidder bedre fast. Sæt stikforbindelsen i og fikser med kabelclips.

#### **Defekt servomotor:**

Afprøv servomotoren ved kortvarigt (maks. 0,5 sek.) at anlægge en prøvespænding – udskift den om nødvendigt.

#### **Kontakt i førerdør defekt:**

Dette er tilfældet, hvis ingen af dørlåsene virker. Kontroller kontakten for kontaktafbrydelse og korrosion og foretag udbedring – udskift om nødvendigt.

#### **Stangsystem til lås går trægt:**

Snavs og vejrpåvirkninger kan forringe stangsystemets bevægelighed. I så fald skal bevægeligheden genetableres, så alle bevægelige dele igen går let. Afprøv stangsystemet.

Bulletin