



BULLETIN

Opel Corsa-D Årgang: Fra 2010 Motor: A13DTC, Z13DTJ, - A13DTC, Z13DTJ

Summende lyd fra motorrummet.

Hvis der på disse modeller trænger en summende lyd fra motorrummet ind i kabinen, kan årsagen være brændstofpumpen.

Lyden kan være permanent (uafhængig af omdrejningstal) eller forekomme ved faldende omdrejningstal mellem 2000 o./min og 1500 o./min i en kort periode.

Disse modeller bør være udstyret med brændstofpumpen med produktionsnummer 13252214 (reservedelsnr.: 93190773) (for artikelnummerets position se pil/figur 1). Hvis bilen er udstyret med brændstofpumpen med produktionsnummer 13252213, skal den udskiftes.

Følgende biler er berørt heraf:

Corsa-D:

Model: 2010 stelnummer: til A4000001/motor: A13DTC, Z13DTJ.


Model: 2010 stelnummer: til A6000001/motor: A13DTC, Z13DTJ.

Yderligere anvisning:

Hvis den korrekte brændstofpumpe er monteret, skal brændstofreturslangen også kontrolleres. Denne kan også være årsag til støj udvikling (reservedelsnr.: 55565103), og den skal erstattes med brændstofreturslange (reservedelsnr.: 5583597) for at eliminere en sekundær årsag til støj udviklingen.



Billede 1



Figur 1

Brændstofpumpens/brændstofslangens produktions- og



reservedelsnummer kontrolleres på følgende måde:

- Fjern bagsædets siddeflade.
- Løft filtafdækningen/serviceklappen (se billede 1).
- Kontroller brændstofpumpens delnummer, og udskift evt. brændstofpumpen og tætningsringen.
- Kontroller brændstofslangens delnummer, og skift den evt. ud.