



Skoda Fabia (6Y) Produktionsår: 1999 - 2006

Formodstand til blæsermotor / lugt i kabinen

Hvis formodstanden til kabineblæseren på de ovennævnte biler afmonteres/udskiftes, skal man sørge for, at modstanden monteres i samme position, som den var anbragt i før afmonteringen. Hvis modstanden monteres i en forkert position, kan den komme til at berøre kabinefiltret. På grund af modstandens kraftige varmeudvikling kan kabinefiltrets ramme og selve filtret begynde at smelte (se billede). Dette giver en uudholdelig lugt i kabinen. Desuden er der brandfare. Tag hensyn til dette i sammenhæng med alt arbejde på blæsermodstanden og kabinefiltret.

