



VW Passat Med pumpedyse TDI motor Motor: AJM, ATJ, AVB, AVF

Støjudvikling i tomgang

Hvis der ved disse biler klages over, at der opstår "kvækkende lyde" i tomgang, kan en pulsering i en undertryksledning være en mulig årsag. Problemet vedrører undertryksledningen mellem udstødningstilbageføringsventilen og elektromagnetventilen. Udstødningstilbageføringsventilens membran svinger i undertrykspulseringens rytme. Sådan gør du for at afhjælpe fejlen:

Afmonter den 3-delte undertryksledning (rørledning, vinkelstykke, lærredsslange) fra udstødningstilbageføringsventilen til elektromagnetventilen, og udskift den med en lærredsslange med samme diameter. Før den nye lærredsslange således, at der ikke opstår skurresteder eller klemning.